


Bizkaiko kostaldeko eta trantsizioko ur-masek, oro har, **egoera ekologiko ona** dute



✓ Egoera ekologiko ona

🟡 Neurrizko egoera ekologikoa. Mantenu-gairen batengatik egoera fisiko-kimiko ona ez dutelako lortzen

✗ Egoera ekologiko txarra fitoplaktona dela eta

14 URETAKO
BIZITZA



Iturria: URA (2021) EAEko trantsizioko eta kostaldeko uren egoera ekologikoaren jarraipen-sarea. Laburpen txostena.

bbk behatokia

Nerbioi barrualdea eta kanpoaldea ur-masek ez dute egoera kimiko ona, honako hauek eragindako kutsadura dela eta:



Meatzaritza



industria



eta portuko jarduera

Hala ere, Nerbioi-Ibaizabaleko estuarioan honako hauek ditugu:



Uraren kalitatearen egoera **oso ona**



Fitoplanktonaren potentzial **ona**



Arrain demertsalen **espezie gehiago** (63)



Krustazeo **espezie gehiago** (34)

14 URETAKO BIZITZA



Iturria: URA (2021eko urria) eta AZTI (2021eko uztaila)

bbk behatokia